

Nr.	Bygningsdele	Arbejder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
UDVENDIGE FORHOLD													
01	Sokkel	Gennemgå - herunder udbedring af svind		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
02	Tunge ydervægge	Gennemgå - herunder udbedring af frostskeer		30.000			30.000			30.000			30.000
03	Lette ydervægge	Ikke omfattet af nærværende rapport											
04	Vinduer og døre	Udskiftning af fuger og gennemgå rammer		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
		Terrassedøre		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
05	Tagbelægning	Nyt tag etableret i 2017.											
06	Inddækn., og tagafvanding	Gennemgå samlinger, og vandaflledning generelt		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
07	Altaner	Gennemgå fuger, betonoverflader samt værn		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Trapper	Gennemgå vederlag, betonoverflader samt værn	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Installationer	Gennemgå for svigt og funktion		4.000			4.000			4.000			4.000
10	Skure og carporte	Gennemgå overflader og malerbehandling	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
11	Udvendig belægning	Gennemgå belægning og opretning			15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
12	Udvendig inventar	Gennemgå fælles inventar og legeplads		8.000			8.000			8.000			8.000
	I alt		40.000	172.000	75.000	130.000	117.000	130.000	75.000	172.000	75.000	130.000	117.000
Sum arbejder 10 årig vedligehold			1.233.000										